

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Володимир БУГРОВ

2022 р.



комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії російської федерації

м. Київ

11 жовтня 2022 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: Наукова бібліотека та
корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», 1262.2

Адреса розташування: м. Київ, вул. Володимирська, 58, та вул. Володимирська 58/17

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) 8000000000:76:009:0001

Форма власності: **державна**

Власник (управитель) **Київський національний університет імені Тараса Шевченка**

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

ЄДРПОУ 02070944

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи,)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації
(далі - комісія) у складі:

голова комісії

проректор з науково-педагогічної роботи

члени комісії:

Олег Федевич

начальник відділу цивільного захисту Шевченківського р-ну

в м. Києві державної адміністрації

заступник головного інженера

незалежний експерт по обстеженню споруд

начальник відділу капітальних та поточних ремонтів

в.о. головного енергетика

головний механік

начальник аварійно-диспетчерської служби

начальник відділу інфраструктури університету

начальник штабу цивільного захисту

начальник відділу з пожежної безпеки

начальник відділу з охорони праці

директор університетської клініки

провідний інженер ВТДтаТН

провідний інженер ВТДтаТН

начальник відділу капітального будівництва

начальник СЕК корпусу Наукової бібліотеки

Анатолій Лазоренко

Володимир Сасин

Андрій Бондаренко

Сергій Вірченко

Віталій Боровченко

Анатолій Яцюк

Євген Пістряга

Віктор Токаренко

Ігор Сидоренко

Валерій Фесак

Микола Лях

Віктор Черняк

Михайло Бабич

Артем Зацаринський

Олександр Малеванчук

Георгий Кравченко

за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини **пам'ятник архітектурі містобудування (охор. № 11 – Н 0) рішення Київського міського виконкому № 920 від 16.07.79 р.**

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) **1939 р.**_____

загальна площа, кв. метрів: **5321**_____

кількість поверхів: **5 поверхи**_____

підземних підвал - **1**_____

наземних **4 поверхи**_____

мансардних ---_____

кількість секцій: **1**_____

загальна кількість квартир: ---_____

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: **5321**_____

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

Акт на землю на право постійного користування № 91-4-00061

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	бутово-бетонні
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	цегляні
3. Переkritтя:	
першого поверху	бетонні
міжповерхові	бетонні
горища	дерев'яні
4. Покриття	дерев'яні
5. Покрівлі	стропильні дерев'яні покриті оцинкованим залізом
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	металопластикові
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	дерев'яні
8. Опорядження	
фасад	штукатурка з фарбуванням фасадними фарбами
підлоги	паркет, плитка
стеля	штукатурка, фарбування
внутрішні стіни	дерев'яні тиньковані, штукатурка по дранці
9. Внутрішні інженерні системи	

9. Внутрішні інженерні системи

електропостачання	централізоване
водопостачання	централізоване в сталевих трубах
газопостачання	---
каналізація	централізована в чавунних трубах
опалення	водяне, чавунний радіатор

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: **о 8:20 10 жовтня 2022 р.**

ймовірні причини пошкодження об'єкта: **Внаслідок збройної агресії російської федерації на Україну російськими військами були здійснені ракетні обстріли по місту Київ. В результаті влучання ракет 10.10.2022р. на перетині вул. Володимирській і бул. Тараса Шевченка та в парку Тараса Шевченка навпроти Головного навчального корпусу вибуховою хвилею та уламками ракет були нанесені пошкодження в корпусі Наукової бібліотеки.**

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

заповнення віконних та дверних прорізів:**КОРПУС**

1. Пошкоджені металопластикові віконні блоки на 1-4 поверхах – 180 шт.
2. Розбиті склопакети, деформовані елементи конструкцій - 68 шт;
3. Пошкоджено кріплення металопластикових конструкцій та систем відкриваючого механізму - 112 шт.
4. Частково знищені металеві віконні відливи та підвіконня.
5. Частково пошкоджені дверні дерев'яні полотна вхідної групи - 2 шт. (перекошені полотна, тріснуті фільонки, заблоковано замок).
6. Перекошені рамки та вибито скло в дерев'яних фрамугах дверного блоку вхідної групи.
7. Деформовані дерев'яні полотна запасного виходу - 4 шт. (перекошені полотна, тріснуті фільонки, пошкоджена фурнітура).
8. Вибито скляне заповнення в дверних полотнах та в арочній фрамугі тамбурного блоку.
9. Вибито скляне заповнення в перегородці кімнати охорони та гардеробу - 2 шт.
10. В кім. № 15, 47/1, корпусу по стелі пошкоджена штукатурка: з'явилися тріщини та в деяких місцях відшарована штукатурка по дереву відпала).
11. В к. № 45, 46, 47/2, 50, 51, 52 через вибухову хвилю штукатурка стелі відійшла від драпки в деяких місцях та бухтить.
12. Пошкоджені міжкімнатні дерев'яні дверні блоки кімнат № 13, 16 (перекошені полотна, вигнути фільонки, заблоковані замки).

ФЛІГЕЛЬ «НАУКОВИЙ ЦАРК»

1. Вибиті дверні дерев'яні блоки запасного виходу - 1 шт.
2. Відпала підвісна стеля з пластикової вагонки в тамбурі.
3. В кім. № 3, 4, 5 деформовані елементи віконних М/П конструкцій, пошкоджено кріплення М/П конструкцій та систем відкриваючого механізму.

інші конструкції та елементи будівлі:

1. Металева покривка покрівлі пошкоджена уламками в 5 місцях та 1 водосток $d=150$ мм.
2. Металева покривка парапетів МУР № 4 зірвано вибуховою хвилею.
3. Пошкоджена штукатурка фасаду МУР № 4 (з'явилися тріщини та в деяких місцях відшарована штукатурка та відпадає).
4. Порушена система автоматичної пожежної сигналізації

5. Повністю знищена охоронна сигналізація на вікнах. В деяких кімнатах пошкоджено датчики руху.

Висновки:

1. Щодо подальшої експлуатації пошкоджені віконні блоки з відливками та підвіконням не придатними до експлуатації підлягають повній заміні з відновленням віконних укосів.
2. Дверні блоки вхідної групи, запасних виходів та кімнат підлягають ремонту або повної заміні з відновленням дверних укосів.
3. Відремонтувати стелю в к. № 15, 45, 46, 47, 50, 51, 52 з оновленням освітлення до вимог використання певних типів світильників в умовах книгосховищ.
4. Металеву покрівлю частково відремонтувати.
5. Відновити металеве покриття парапетів МУР № 4 та штукатурку фасаду.
6. Відновити систему автоматичної пожежної сигналізації.
7. Замінити частину внутрішньої проводки охоронної сигналізації та датчиків на дверях, вікнах та руху.


До акта комісійного обстеження додаються:

Додаток № 1 фотографії пошкоджень – 18 шт.

Додаток № 2 Схеми фасадів - 4 арк.

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Голова комісії


(підпис)

Олег ФЕДЕВИЧ
(власне ім'я, прізвище)

Члени комісії


(підпис)

Анатолій ЛАЗОРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Володимир САСИН


(підпис)


Андрій БОНДАРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Сергій ВІРЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Віталій БРОВЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Анатолій ЯЩОК
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Євгеній ПІСТРІЮГА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Віктор ТОКАРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Ігор СИДОРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Валерій ФЕСАК
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Микола ЛЯХ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Віктор ЧЕРНЯК
(власне ім'я прізвище)


(підпис)

Михайло БАБИЧ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Артем ЗАЦАРИНСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Олександр МАЛЕВАНЧУК
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Георгий КРАВЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)