


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Володимир БУГРОВ

2022 р.



**комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії російської федерації**

м. Київ

«11» жовтня 2022 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: **будівлі вищих навчальних закладів 1263.2, Навчально-науковий інститут філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка**

Адреса розташування:

м. Київ, бул. Шевченка, 14

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) **8000000000:76:043:0002**

Форма власності:

державна

Власник (управитель) **Київський національний університет імені Тараса Шевченка**

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

ЄДРПОУ 02070944

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації (далі - комісія) у складі:

голова комісії

проректор з науково-педагогічної роботи

Олег Федевич

члени комісії:

начальник відділу цивільного захисту Шевченківського р-ну

Анатолій Лазоренко

в м. Києві державної адміністрації

Володимир Сасин

заступник головного інженера

Андрій Бондаренко

незалежний експерт по обстеженню споруд

Сергій Вірченко

начальник відділу капітальних та поточних ремонтів

Віталій Боровченко

в.о. головного енергетика

Анатолій Яцюк

головний механік

Євген Пістрюга

начальник аварійно-диспетчерської служби

Віктор Токаренко

начальник відділу інфраструктури університету

Ігор Сидоренко

начальник штабу цивільного захисту

Валерій Фесак

начальник відділу з пожежної безпеки

Микола Лях

начальник відділу з охорони праці

Віктор Черняк

директор університетської клініки

Михайло Бабиц

провідний інженер ВТДтаТН

Артем Зацаринський

провідний інженер ВТДтаТН

начальник відділу капітального будівництва

Олександр Малеванчук

начальник служби експлуатації НН інститут філології **Віктор Битюк**
за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини

Пам'ятка архітектури національного значення (охоронний № 35 постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970) і пам'ятка історії національного значення (охоронний № 260016-Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009р. №928)

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) **1847-1850 р.р.**

загальна площа, кв. метрів: **14198,3**

кількість поверхів: **5**

підземних **1**

наземних **4**

мансардних **немає**

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: **14198,3**

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

Акт на землю на право постійного користування № 91-4-00061

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	бутово-бетонні
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	цегляні
3. Перекриття:	
першого поверху	бетонні
міжповерхові	бетонні
горища	дерев'яні
4. Покриття	крукв'яні дерев'яні
5. Покрівлі	багатосхилова покрівля з оцинкованого заліза
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	ПВХ профіль
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	дерев'яні
8. Опорядження	
фасад	штукатурка з фарбуванням фасадними фарбами
підлоги	паркет, керамічна плитка
стеля	штукатурка, фарбування
внутрішні стіни	дерев'яні тинковані, штукатурка по дранці
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	централізоване

водопостачання	централізоване в сталевих трубах
газопостачання	немає
каналізація	централізоване в чавунних трубах
опалення	централізоване водяне, чавунні радіатори

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: о 8:20 10 жовтня 2022 р.

ймовірні причини пошкодження об'єкта: Під час збройної агресії російської федерації на Україну російськими військами були здійснені ракетні обстріли по місту Київ. В результаті влучання ракет 10.10.2022р. на перетині вул. Володимирській і бул. Тараса Шевченка та в парку Тараса Шевченка навпроти Головного навчального корпусу вибуховою хвилею та уламками ракет були нанесені пошкодження в навчальному корпусі Навчально-наукового інституту філології.

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

У ході обстеження комісією було встановлено:

1. Пошкоджені або повністю знищені металопластикові віконні блоки 1-4 поверхів та підвального приміщення, укоси, підвіконня та віконні відливи, розбиті склопакети, деформовані конструкції рам віконних блоків та їх кріплення і фурнітура. Всього - 422 шт..
2. Вибиті або частково пошкоджені двері всередині будівлі – 74 шт..
3. Пошкоджені підвісні стелі АРМСТРОНГ, шар штукатурки, з'явилося багато тріщин – 1008 м2.
4. Пошкоджені стіни – відпала штукатурка, з'явилися тріщини 1400 м2.
5. Охоронна сигналізація на вікнах (магнітоконтатні датчики на відкриття, пластиковий короб, провід) повністю знищена.
6. В частині кімнат пошкоджено датчики руху, які знаходилися біля чи напроти вікон, в яких розбите скло.
7. По вікнах і дверях, на яких охоронна сигналізація візуально ціла підлягає обстеженню спеціальними приладами, що в подальшому призведе до можливої заміни.
8. Охоронна сигналізація на дверях (внутрішня проводка та магнітоконтатні датчики) пошкоджені та підлягають заміні.
9. У результаті візуального огляду даху з сторони горища виявлено 4 отвори у покрівлі та 2 місця порушення з'єднання металевого покриття, пошкоджена 1 водостічна труба діаметром 150 мм.
10. Обстеженням встановлено, що електрообладнання знаходиться в робочому стані. В кімнатах де буде проводитись ремонт стелі, необхідно виконати демонтаж і монтаж світильників і електропроводки з частковою їх заміною.

Висновки комісії за результатами обстеження:

1. Для подальшої експлуатації знищені віконні блоки та частково пошкоджені з боку внутрішнього двору з відливами та підвіконнями не придатні для експлуатації по периметру та підлягають повній заміні з відновленням віконних укосів. Вікна змонтовані в 2009р. та експлуатуються протягом 13 років. Рекомендовано замінити вікна на нові, так як вони не відповідають нормам по теплопровідності згідно змінам ДБН.
2. Пошкоджені внутрішні двері підлягають ремонту, а при неможливості – повній заміні.
3. Пошкоджені підвісні стелі АРМСТРОНГ – необхідно замінити.

4. Пошкоджені стіни підлягають ремонту.
5. Після заміни вікон необхідно виконати оздоблювальні роботи з ремонту та фарбування фасаду.
6. Пошкодження покрівлі та стояків водостоку - відремонтувати.
7. Пошкоджені карнизи підлягають ремонту.
8. Пошкоджену охоронну сигналізацію замінити на нову.
9. В кімнатах де буде проводитись ремонт стелі, необхідно виконати демонтаж і монтаж світильників і електропроводки з частковою їх заміною.
10. Також необхідно визначити відновлювану вартість вищевказаних пошкоджень.

До акта комісійного обстеження додаються:

Додаток № 1 – фотофіксація на аркушах

Додаток № 2 – схеми фасадів на аркушах

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Голова комісії


(підпис)

Олег ФЕДЕВИЧ
(власне ім'я, прізвище)

Члени комісії


(підпис)

Анатолій ЛАЗОРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Володимир САСИН
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Андрій БОНДАРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


Сергій ВІРЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Віталій БРОВЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Анатолій ЯЦЮК
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Євгеній ПІСТРЮГА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Віктор ТОКАРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Ігор СИДОРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Валерій ФЕСАК
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Микола ЛЯХ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Віктор ЧЕРНЯК
(власне ім'я прізвище)

А.О. - 7
(підпис)

Михайло БАБИЧ
(власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Артем ЗАЦАРІНСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Олександр МАЛЕВАНЧУК
(власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Віктор БИТЮК
(власне ім'я, прізвище)